

別添資料

【報告様式】

対 策 一 覧 表

番号	路 線 名	点検実施日	対 策 内 容	実施主体	完了予定時期	実施状況
1	村道大蔵学校線 (清水・合海地内)	事前打合せの 際に点検を 実施しない事 に決定	見通しが悪く横断に危険がある →横断歩道等の設置	警察	—	横断歩道等を設置することにより南側から来る自動車が急停車することになるため危険。 横断歩道は設置しない。
2	国道458号線 (白須賀地内)	H27.7.3	スクールバス乗降集合場所付近の白線が消えている。 →白線引き直し、カラー舗装	山形県	H27.12	H27.11 対策済み（白線引き直し、カラー舗装）
3	主要地方道戸沢大蔵線（肘折地内）	H28.6.20	ガードレールがなく危険。 →ガードレールと白線の設置。	山形県	H29.3	H28.9 対策済み（ガードレールと白線の設置）
4	村道二の台合海線 村道合海大坪線 (合海地内)	H29.6.15	冬季間歩道がなく危険。白線も消えかかっている。 →除雪による路側帯の確保と白線の引き直し。（将来的に道路の拡幅、歩道の新設。）	大蔵村	H29.12	H29.9 対策済み（白線の引き直し）
5	国道458号線 (合海地内)	点検前に対策がなされたため未実施	横断歩道の白線が薄くなっている。 →白線引き直し	警察	—	H30.5 対策済み（白線の引き直し）
6	国道458号線 (清水地内)	R1.6.27	学童保育所を利用する児童の通り道となっているが、横断歩道や注意喚起する看板等がなく危険である。	山形県	R1.12	R1.10 対策済み（カラー舗装）

番号	路線名	点検実施日	対策内容	実施主体	完了予定時期	実施状況
7	国道458号線 村道合海大坪線 (合海地内)	R1.6.27	児童生徒の通学となっているが、「とまれ」の表示が薄くなっている。また、信号のない村道側を横断する際に横断歩道がないため危険である。	山形県 大蔵村	R1.12	R1.10 対策済み(カラー舗装) (「とまれ」再塗装)
8	県道福寿野熊高線 (烏川地内)	R1.6.27	自宅からバス停間に歩道がなく危険である。カラー舗装の設置を要望する。	山形県	R1.12	R1.10 対策済み(カラー舗装)
9	国道458号線 (白須賀地内)	R2.6.19	既設の横断歩道をバス停付近に移設してほしい。	警察	R2.12	R2.9 対策済み(横断歩道の移設)